M130 Ölpeilstab

Post by "Uli_Amman" of Feb 13th 2024, 3:01 pm

[Quote from Markus D.](#)

Hallo Uli,

auch wenn es nicht zum Thema passt... zwischen Schloßträger und Kühler war ursprünglich eine Art Schaumstoff verbaut, welcher bei Dir fehlt.

Grüße

Markus

Danke Markus, ebenfalls was gelernt.

Beim Wetter in Jordanien ist mehr Kühlleistung immer willkommen.

Welche Farbe hatte das Material und welche Maße.

Hitzebesten Schaumstoff kann ich bekommen.

Schönen Gruß

Uli