Mercedes W 108 Klimaanlage Thermo King

Post by "blackybc" of Feb 25th 2024, 11:21 am

Hallo,

auch unser US W108 4.5 hat das hinter sich. Und ja, nach dem Tausch des Expansionsventils funktioniert die Klima wieder. Wichtig erscheint mir der Hinweis, dass bei der US-Version - im Gegensatz zur Anleitung im Werkstatthandbuch zur Behranlage - das Armaturenbrett unberührt bleibt. Es wird "nur" das Gebläse und der Verdampferkasten ausgebaut. Soweit ich weiß, gibt es zwei Varianten des Ventils. Eins mit zwei und eins mit drei Anschlüssen. Mir hat da Matthias Schubert sehr geholfen. Natürlich sollte bei der Aktion auch der Trockner getauscht werden.

Grüße Günter