Schiebedach W108 Bowdenzug schwergängig

Post by “wikiwa” of Sep 11th 2024, 10:19 am

Hallo Jan,

bei mir war es auch das Rohr im Kofferraum: Es war an 2 Stellen eingedellt. Mehrere Nachbau-Versuche (auch mit großzügig größerem Durchmesser) blieben erfolglos. Ich habe dann beim Originalrohr die entsprechenden Stellen herausgetrennt und durch vorgebogene Rohre mit größerem Durchmesser wieder mit Abstand zusammen gelötet. Die Grate habe ich versucht, soweit wie möglich zu entfernen. Es hat funktioniert!

Beste Grüße

Torsten