Verstärkungsplatte für den Längsträger aller /8

Post by “markus_AC” of Nov 12th 2012, 9:16 am

Hallo Beule,

das vermute ich bei meinem 220D auch, gleiche Schadensbild, siehe Bild...Werde wohl die äussere Trägerschale entfernen und ersetzen, Konsolen sind glücklicherweise ebenfalls auf der äusseren Schale festgepunktet (mit einer zusätzlichen kleinen Schweissnaht an der inneren Schale), guter Ersatzträger ist vorhanden. Für Teilersatz der äusseren Trägerschale ist das Schadensbild zu groß, da komplett entlang der Schweisspunkte der STehwand betroffen. Innere Trägerschale soweit ok, daher lass ich sie drin wegen der benötigte Bezugspunkte für die Achsgeometrie.
Danke für die Einbauanleitung der Zusatzscheinwerfer, ist schon etwas länger her... 👍

Grüße Markus

photobucket
Protect more of your memories