W109 M117 D-Jetronic Ruckeln bei Gaswechsel

Post by "Richard II" of Mar 18th 2013, 11:39 pm

....das Problem hatte ich auch, beim M 130 und da waren es die Einspritzdüsen. Von den neu eingebauten, mussten 2 nochmal getauscht werden.

Also auch getauscht Einspritzventile können wieder verstopfen....