Schiebedach Einstellung W110

Post by “Martynov” of Jul 17th 2024, 5:21 pm

Mein Schiebedach bringt mich um.

Ich habe die Dichtungen erneuert (an dieser Stelle vielen Dank an die Ersteller der Erklärungen dazu hier im Forum!), jetzt scheint das Dach aber ungefähr 3 mm zu weit links im Rahmen zu sitzen.

Der Abstand auf der rechten Seite ist größer als links, Resultat: Der Griff lässt sich nur mit viel Kraft drehen, um das Dach zu schließen, es sitzt auch dann nicht mittig.

Wie stelle ich das ein? Sind dafür die kleinen Keile hinten rechts und links am Rahmen da? Die berühren das Dach allerdings beide eigentlich nicht, wenn es offen ist.

Sie waren allerdings ausgebaut zwischendurch.

Oder liegt es an dem Gestänge im Dachdeckel? Das ist allerdings unverändert, und früher lief alles.

Im voraus danke für Ideen!

Grüße

Martin

Post by “Mathieu” of Jul 18th 2024, 9:53 am

Hallo Martin,

Fuer die ausrichtung in der Breite sollten eigentlich nur die kleine Fuesse mit die Plastikschieber drauf verantwortlich sein. Waren diese auch geloest?

Ich habe gerade kein Bild dabei, aber die sind doch mit 2 kleine Bolzen m6 pro Fuss festgeschraubt.

Gruesse Mathieu

Post by “Martynov” of Jul 18th 2024, 11:00 am



Hier, Nr. 18 und 19 meinst du, oder? Ich schau's mir an, danke!

Post by “Mathieu” of Jul 19th 2024, 9:49 am

Hallo Martin, Ja genau.

Wenn die verstellt sind konnte das Dach schief gehen. vielleicht mal halb lose festschrauben, Dach in die Schienen legen und hin und her schieben. Dann vorsichtig wieder rausheben und festschrauben.

Gruesse Mathieu