

Es pisst....E280TE M 104 ´94

Post by "LarsWollenweber" of Apr 7th 2008, 10:08 am

Moin,

den von Wolf beschriebenen Reparaturstau kenne ich wohl 😄
Hm, bei mir wird die Kardanwelle erst ab 130 unruhig und brummt periodisch, ich fahre fast nie Autobahn -> Tausch der Hardyscheiben verschieben auf den Sommer
Wasserpumpe bei 245tkm dicht, macht bei Minusgraden aber leichte Laufgeräusche -> Warten auf den Ausfall/Undichtigkeit
Springt kalt schlecht an, muß man immer ein wenig Gasgeben, vermutlich elektr.
Drosselklappe, stört mich nicht wirklich -> Austausch verschieben
Motorkabelbaum: könnte man im Sommer ja mal vorsorglich auseinanderfummeln und neu bauen (/8 dann als Alltagsfahrzeug) -> im Leben keine Zeit für so`n unnützen Krams bei dem schönen Wetter 🙄
Wartungsstau gibt es allerdings nicht, Motoröl, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit sowie Bremsen etc. werden regelmäßig kontrolliert und gewechselt...

Gruß

Lars