

250S W108 macht Zicken

Post by "Trompka" of May 10th 2014, 9:04 pm

am vorderen Vergaser? Kann es sein, daß euch das einen Streich spielt? da hat es auch ne Membran drin, die man tauschen kann...