

W109, Lichtmaschine

Post by "ANB66" of Jun 22nd 2014, 12:46 pm

Moin,

das hat auch bis zum Wechsel der LiMa so funktioniert, nun aber nicht mehr. Kann das an der Lichtmaschine liegen?

Andreas