

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Mabe355" of Jun 30th 2014, 9:32 pm

Hallo

CP 111er

Pumpe summt immer 😊 (dachte sie durch eine Neue zur tauschen weil die neue besser gekühlt usw ist)

<http://www.google.at/url?sa=i&...F2lw&ust=1404243001671439>

ja das mitn Manometer... sind schon ma schauen wo ich ein passendes her bekomme.

aber nur ein Filter zu....mhhh versteh dann nit warum er nach ca 10min wider geht.... 😞

mfg