

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Elchtest" of Jul 7th 2014, 8:54 am

ob Du einen Automaten hast?

Da kann die Leerlaufanhebung im Eimer sein.

Gruß
Christian