

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Mabe355" of Jul 14th 2014, 6:52 pm

Hallo

das Kerzenbild war NAJA.... CO werte waren Ok...

Ich geben die Kerzen !nochmal NEU! NKG BP 7 ES..... hatte jetzt für ca. 500 km die Bosch Kerzen.

(Kerzen Bild Naja....haben noch einiges Probiert ich glaub deshalb war das Kerzenbild nur Naja.)

Am Mittwoch mache ich dann Pickerl... plus a Probefahrt.... werde die Ventile einstellen lassen...und das Gestänge vom Motor bzw. das Gestänge vom Leerlauf usw..)
wobei ich sagen muss im Werkstättenbuch steht nur aaaa nit so a gute Beschreibung für das einstellen.....