

# **Problem mit W108 280SE bei warmen Motor**

**Post by "Markus8791" of Jul 14th 2014, 10:00 pm**

Die ersten Motoren hatten eine XXXX R20 Einspritzpumpe.  
An dieser ist ein dicker Magnetschalter der beim Start mit geschaltet werden soll.