

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Mabe355" of Jul 27th 2014, 2:09 pm

hallo HaWa

das mitn Stillstand im Stadtverkehr....das sich erledigt 😊 Siebe getauscht und neue Benzinpumpe mit By-Pass...Problem gelöst.

Jetzt muss ich nur noch die Leerlauf Drehzahl... einstellen 800 U/min....aber ich hab 1100U/min.....und es liegt glaube ich am Verteiler.....er verstellt sich nicht richtig...MHHH

MFG