

W108 280SE 3.5 neue Beru Zündspule & Vorwiderstand & Ignitor kontaktlose Zündung

Post by "Klaus" of Dec 29th 2014, 5:42 pm

Hallo Mathias,

das klingt ja heftig! Sitzt da wirklich keiner drin und gibt kräftig Gas? Bist du sicher dass du mit deiner Pressluft keinen Schlauch oder Stecker beschädigt hast? Wenn er irgendwoher falsche Luft bekäme, müsste die Drehzahl konstant zu hoch sein. Ich würde mal den ZLS genau unter die Lupe nehmen... 🙄 ... bzw. den Schlauch vom ZLS zum Saugrohr!

Möglicherweise war der Wurm schon vorher drin, hat sich aber durch die schlechten Zündkabel nicht bemerkbar gemacht.