

frage zum M129 bezüglich Kopfdichtungswechsel

Post by "Fabian R Punkt" of Jan 19th 2015, 5:00 pm

hallo Maik,

klar, Steuerkette kann eh neu.

Das heißt also, die 0-Grad Markierung auf der KW ist die Richtige?

Was mir dazu einfällt:

der Verteiler wird doch auch von der Steuerkette angetrieben, wo finde ich denn da irgendwelche Markierungen?

gruß, Fabian