

GELOEST W126 500SE Motor Temperatur hoch und schwankt

Post by "HaWa" of Mar 31st 2015, 11:38 am

Hallo, schau mal nach ob der verbaute Einsatz das kleine Entlüftungsventil hat und ob das auch nach oben montiert ist.

Ich hatte gerade an einem 560 zu tun und da sieht der Einsatz etwas anders aus! (ist allerdings auch ein anderes Thermostatgehäuse)

Bei der abgebildeten Version ist es wichtig dass die Bohrung in der Dichtsitznase durchgängig ist.

Falls das nicht hinzukriegen ist Thermostat mit Ventil verwenden.

Gruß HaWA