

W108 280SE 3.5 Frage zu runder Dichtung für Öldeckel

Post by "matze280" of Apr 21st 2015, 8:56 pm

Hallo zusammen,

ja der Deckel war so montiert auf dem M116 Motor. Mein Mercedes Händler in Forchheim hatte bereits eine Dichtung herausgeuscht, die aber im Innendurchmesser und Aussendurchmesser zu klein war. So hatte es das EPC für den Motor hergegeben!?

Es ist definitiv kein Bajonetvesrchluss verbaut.

Eigentlich find ich den Deckel recht hübsch, da hat man wenigstens etwas in der Hand. Ich werde dann den Dichtring A180 997 02 40 ordern.

Danke Euch erstmal für eure Hilfe!

Beste Grüsse

mathias