

Radio Entstörung + schlechter Empfang W116 450 SE K-Jet

Post by "PHILM3" of May 6th 2015, 11:57 pm

Hi,

ich habe ein Becker Europa Cassette Radio welches vor 1 Jahr komplett revidiert wurde. Weiterhin ist eine elektrische Antenne verbaut von BERU. Leider habe ich einen ganz miserablen Radioempfang. Dieser ist speziell ausserhalb der Stadt unerträglich. Außerdem habe ich wenn der Motor läuft (nicht wenn nur Zündung an ist) ein Knistern in der Leitung. Ich denke das Knistern wird sich durch einen Entstörkondensator an der Zündspule beheben lassen. Die Frage ist ob es hierfür ein original Teil von Mercedes gibt und wenn ja wieviel OHM hat dieser und wo wird er an der Zündspule angeschlossen?

Kann es sein, dass der schlechte Radioempfang mit einem schlechten Massekabel vom Anschluss der Antenne zusammen hängt?

Danke für eure Hilfe und sorry für die vielen Fragen.