

# **Radio Entstörung + schlechter Empfang W116 450 SE K-Jet**

**Post by "PHILM3" of May 15th 2015, 11:52 pm**

Hi,

habe die Ursache gefunden. Zumindest gehen jetzt fast alle Sender wesentlich besser rein und das Knistern ist auch so gut wie weg. Ich habe die Antenne ausgebaut und da wo die Antenne sitzt von innen den Kotflügel bis auf das blanke Blech runtergeschliffen. Vorher war da Lack und Sanders Fett drauf. Habe das blanke Blech dann mit Polfett konserviert.

Jetzt funktioniert es so gut wie perfekt. Nur bei manchen Sendern ist noch ein leichtes Knistern zu hören.

LG

Philip