

# **GELOEST W126 500SE Motor Temperatur hoch und schwankt**

**Post by "Mathieu" of Aug 23rd 2015, 6:04 pm**

SO, endlich geloest.

Das Loch in den Gummi war zu klein.

Ich habe das ganze nochmal auseinandergenommen um zu sehen warum der Thermostat nicht auf temperatur kam.

Da fiel mir auf das das Loch in den Umlauf bei den neuen Thermostatgummi groesser war wie in den Gummi der verbaut war.

Dadurch kann natuerlich wenig Kuehlwasser fliessen wodurch das Warme Wasser den Thermostat nur ungenuegend erreicht hat.

Mit den Neuen Gummi (und den neuen Thermostat, der Alte hat aber auch geoffnet) geht jetzt alles richtig und oeffnet der Thermostat ehe die 90 grad erreicht werden.

Gruesse Math ieu

