

W108 BJ 1971 Probleme mit Radio Becker Mexico Vollstereo- knistern im Lautsprecher

Post by "matze280" of Sep 2nd 2015, 9:20 pm

Hallo HaWA,

ist ein Hirschmann Antenne AUTA 6000, nagelneu.

Die Masse kommt direkt aus der Antenne mit 2,5mm² schwarze Ader, die ich direkt zur Batterie Minuspol geführt und angeschlossen habe.

Es gibt hier einen Flachstecker, der herausnehmbar ist im Antennegehäuse. Hatte schon die Vermutung einer schlechten Kontaktierung, war aber auch nicht der Fall.

Hatte die Masse auch schon an einem anderen Massepunkt angeschlossen. War aber auch nicht besser.

Gemäss deiner Ausführung müsste dann das Gehäuse der Antenne zusätzlich noch geerdet werden und nicht über die mitgelieferte 2,5mm² Litze.

Beste Grüsse

Matze