

W108 BJ 1971 Probleme mit Radio Becker Mexico Vollstereo- knistern im Lautsprecher

Post by "Giuseppe" of Sep 28th 2015, 9:11 am

Hallo Mathias,
kennst du vielleicht einen Funkamateurl in Deiner Nähe?
Ich denke, mit etwas HF-Messequipment lässt sich der Übeltäter lokalisieren.

Wenn du willst, suche ich mal nach dem Ortsverband mit Ansprechpartner des entsprechenden Clubs.

Übrigends können auch lange Masseleitungen ein Problem sein ...

Viele Grüße,
Frank.