

R129 600 SL - 300 SD - 560 SEL - 560 SEL

Post by "Volker450SL" of Feb 20th 2016, 9:20 am

Hallo Horst,

beim 126 gehen gerne die Zündsteuergeräte defekt, da sie nur ein Plastikgehäuse haben und die Wärmeleitpaste bröckelt. Aber es könnte sein, dass die Amis spezielle Versionen haben. Das kann ich leider erst heute Abend nachsehen. Muss leider gerade los.