

W108 4,5 Djet Relais

Post by "poppel" of Feb 22nd 2016, 5:12 pm

Hallo HaWa, gute Idee, den Strang brauner Kabel werde ich mir morgen mal genauer ansehen. Wenn ich Mittwoch oder Donnerstag dem Verteiler wieder bekommen, kann ich weiter suchen ! Dank Volker , kann ich die Suche schon etwas eingrenzen. Die Einspritzdüsen bekommen kein Strom/Signal. Könnte auch von fehlender Masse kommen . Ich berichte dann im Fortgang.

Gruss Thorsten