

Mercedes W111 250SE Coupe (Blinkerhebel rastet nicht immer ein) und (Tachonadel spielt verrückt) !?!?

Post by "MarcS" of Mar 20th 2016, 10:30 am

Hi,

Blinker: Hebel ausbauen und Nockenbahn vorsichtig nachfeilen. Lieber weniger als mehr. Fetten. Zusammenbauen.

Tacho:

entweder Aufnahme am Getriebe ist locker oder defekt (Forumssuche), oder die Welle hat sich oben am Tacho gelöst), oder die Welle wurde beim Einbau beschädigt (oder zuvor...), oder der Tacho hat einen Defekt nach 50 Jahren (Zahnrad, Verbindung auf einer Welle - Forumssuche) .

Gruesse

Marc