

# Mercedes Ponton Getriebe schaltet 1/3 Gang nicht

Post by "Nichtschwimmer" of May 27th 2016, 9:36 pm

Hallo,

es steht alles im WHB 190 drin. Da ich das WHB nicht vorliegen habe und der Zusammenbau schon etwas länger her ist, erinnere ich mich nur noch dunkel. Ich hatte alles vom Bakelitknopf am Schalthebel bis zum Getriebe einschl. Lagerkörper auseinander und es ging mit dem WHB ohne größere Nervenzusammenbrüche.

Wie steht der Hebel in Leerlaufposition? Du kannst auch die Manschette am Schalthebel zu entfernen, um zu sehen wie sich der Schalthebel im Ausschnitt des Lenkspindelrohres bewegt und ob er irgendwo anstößt

Löse die beiden Hebel, die vom Getriebe komme und prüfe ob das Getriebe die Gänge überhaupt schaltet - falls noch nicht geschehen.

Zum Einstellen des Gestänges muss das Getriebe in Leeraufstellung sein. Da dein Problem offenbar nur eine Ebene betrifft, löse das betreffende Gestänge, so dass sich der Schalthebel frei bewegen lässt. In der Leerlaufstellung sollte der Schalthebel 7cm (ich weiss es nicht mehr ganz genau aber auf keinen Fall 1 cm) oberhalb der Waagerechten befinden. Du kannst ihn mit einem Bindfaden an der Sonnenblende festbinden und in Position halten, so dass du keine Helfer benötigst.

Jetzt muss du das Gestänge nur noch so hinjustieren, dass es passt und schaltet. Dazu solltest du dir klar machen wie der ganze Mechanismus funktioniert.

Viel Spass Udo