

# Ponton Langblinker

**Post by "Heinrich1961" of Jun 6th 2016, 9:47 am**

Hallo,

bei meinem Ponton dringt in die beiden Langblinker regelmäßig Regenwasser ein, das dann im Gehäuse stehen bleibt und nicht abfließen kann.

Obwohl ich in der Vergangenheit das Blinkerglas ausgetauscht habe, eine neue Gummidichtung fürs Blinkerglas eingebaut habe und die Dichtung des verchromten Langblinkers auf dem Kotflügelblech gründlich nach Lecks bzw. Öffnungen untersucht habe, konnte der Schaden nicht behoben werden.

Selbst die Mercedes-Werkstatt (Astaller, Schierling) handelte zweimal ohne Erfolg.

Das Wasser dringt bei Regen ins Gehäuse ein, auch wenn der Wagen nicht bewegt wurde.

Es kommt also von oben.

Wo ist die Tropfstelle bzw. wo dringt das Wasser ein?

Hat jemand ähnliches erlebt?

Gibt es bekannte und von mir bislang unentdeckte Schwachstellen?

Heinrich1961