

123 Verteiler in 220Sb Motor M180

Post by "Ralph220Coupe" of Jun 16th 2016, 11:51 am

Hallo zusammen,

gestern den neuen 123 Verteiler in meine Kombi Flosse mit 220sb Motor M180 eingebaut, Zündkurve 4 gemäß Anleitung eingestellt, mit 4500 U.ohne Unterdruckverstellung auf 35 grad abgeblitzt, Motor läuft total besch... Dann verschiedene Einstellungen ausprobiert, auf 10 Grad bei 4500 U.läuft er gut , da kann ich auch mit leben, nur würde mich die Ursache interessieren, hat der 123 andere Einstellwerte wie der Standartverteiler ?

Gruß Ralph