

## **W111 Querlenker unten wie W108?**

**Post by "Winkler W109" of Jun 23rd 2016, 7:42 pm**

Kleine Ursache, erhebliche Wirkung. Bei 2 USA-Autos habe ich den Bruch exakt an der verstärkten Stelle gesehen, auf der Fahrerseite. Bei einem Auto aus AUS weiss ich die Seite nicht. Wartungsstau in USA sehe ich als normal an....