

W108 / M130 / Motor stirbt ab...

Post by "Volker450SL" of Jul 19th 2016, 10:22 am

Hallo Dirk,

wenn die Kompression der einzelnen Zylinder zwischen 8,5 und 11 Bar variiert, dann stimmt was mit der Motormechanik nicht. Die darf maximal um 1 Bar differieren, bei Dir sind es 2,5 Bar. Mehr dazu steht im Werkstatthandbuch ab 1968. Das gibt es hier als Flipbook.