

Vorwiderstand Zündspule W111 250 SEC

Post by "Uli aus S" of Aug 6th 2016, 10:49 pm

Kann ich bestätigen. Nagelneue Bosch Kerze defekt. Da es um eine Wiederinbetriebnahme nach langer Standzeit ging, hab ich mir zwei Tage einen Wolf gesucht, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Premiumhersteller defekten Schrott verkauft.