

W108 - 280SE - Antriebsstrang - komische Kunststoffhülse Hardy Scheibe

Post by "matze280" of Aug 23rd 2016, 12:57 pm

Hallo zusammen,

hatte heute die Hardy Scheibe bei meinem W108 280SE BJ 1972 getauscht. Da kamen mit Kunststoffteile aus dem Antriebsstranginneren entgegen. Sah aus wie eine zerbröselte Führungshülse oder so. Konnte im WHB und im Teilekatalog nichts finden was das sein soll. Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Fotos anbei.

Beste Grüße
Mathias