

# unruhiger Motorlauf M116 W126 420SEL

Post by "HeinrichB" of Oct 11th 2016, 5:12 pm

Hallo Paul,

ich hatte mit dem 116.965 (1:10 Verd. und mit Kopfsensoren) auch ein Leerlaufproblem. Einfach viel zu hoch. Im 126 Forum gibt es einen Beitrag zum Leerlaufsteller.

[http://w126-archiv.mercedesfor...parieren \(LLS\) - M116/117](http://w126-archiv.mercedesfor...parieren (LLS) - M116/117)

Nach der Anleitung habe ich die "Messingbuchse" in Leerlaufsteller (M5 Gewinde Scheibe und Mutter) ca. 1 mm herausgezogen. Folge Leerlauf zu niedrig Motor stirbt gelegentlich ab. Dann Buchse wieder etwas herein gedrückt Leerlauf rund 800/min. Nase voll: Den Leerlaufsteller in ein Provi-Ultraschallbad gehängt, nur so tief, dass die Anschlüsse zum Motor im Bad hingen und danach mit Drosselklappenreiniger ausgespült.

Erfolg. Der Motor hat jetzt stabilen Leerlauf bei 500/min.

Sternengrüße

heinrichB