

[W108] Restauration meiner S-Klasse // Fragen Fragen Fragen

Post by "Calibaer" of Oct 19th 2016, 2:40 pm

[Quote from HaWa](#)

Hallo Sascha,

Beim Halogenlicht welches auf geänderten Sealed Beam Halterungen basiert gibt es keine Dichtung da nichts abzudichten ist.

H1 Einsätze und Blinkleuchten sind separat gekapselt.

Also habe ich auch keine Dichtung zwischen Chromrahmen und Kotflügel?

Danke dir!