

## Werksfotos M116?

**Post by "HaWa" of Jan 11th 2017, 10:39 am**

Hallo kurzer,

weil zu beginn der Produktion von Schraub auf Bajonett umgestellt wurde.

Und je nach Motor hat es halt mehr oder weniger lange gedauert die Chargen zu verarbeiten.

Just in Time war noch nicht so verbreitet.

Gruß HaWA