

automatikgetriebe 1986 126 300 SDL bleibt im 1sten gang

Post by "HaWa" of Jan 16th 2017, 11:11 am

Hallo nochmal,

Tippe in diesem Fall auf defekten/fehlenden O-Ring am Spulenkern/Schraube Kick-Down-Ventil.
Oder Dauernde Ansteuerung der Spule.

Gruß HaWA