

hintere Stoßfänger Heckflosse Baumuster W 110 W 111 W 112 - Auslieferung Mai 2016

Post by "Elchtest" of Jan 20th 2017, 2:05 pm

Moin,

genauso ist es, Gegen Fett habe ich nichts einzuwenden 😊
Schmieren ist beim Tiefziehen, wenn die Metalloberfläche haftet und einreißt. Dann sieht es so aus, als ob das Metall schmiert.
Das gibt ein Bild wie bei einem Kolbenfresser.

Insgesamt finde ich es super, dass wir die Teile ausstellen, es ist ein Nachweis dafür, dass der VdH das gemacht und nicht irgendwie bloß eingekauft hat.
So gesehen können alle Beteiligten stolz darauf sein, dass man das so klar sehen kann.

Gruß
Christian