

Frage Scheinwerferglas W112 300 SE

Post by "C.Hoffmann" of Jan 23rd 2017, 8:13 pm

Hallo Forum,

an meinem 112er Baujahr 1963 muss das Scheinwerferglas an der Fahrerseite wegen Steinschlag ersetzt werden. Im EPC finde ich anstelle der ursprünglichen Teilenummer A1118260190 die Ersatznummer A1088260190. Jetzt meine ich aber, dass die neuen Gläser flacher und nicht mehr so stark gewölbt sind. Kann das jemand bestätigen und wenn ja, wo lässt sich ein Originalglas auftreiben?

Vielen Danke für Eure Hilfe, viele Grüße
Christoph