

Lüftung W108

Post by "nordhorst" of Feb 5th 2017, 9:55 pm

Moin Jochen,

bei meinem Wagen war es so, dass ein Entwässerungsschlauch vom Klimagerät (das an der Stirnwand über den Beifahrerfüßen sitzt) durch eine Tülle im Getriebetunnel verlief, und so das Kondenswasser nach außen geleitet wurde. Kann beim nächsten Schrauberabend Fotos von der Position machen, falls gewünscht oder niemand zuvor kommt.

Gruß,

Lutz