

# **Radlager hinten rechts bei Heckflosse W 111 gewechselt aber Rad lässt sich immer noch seitlich bewegen**

**Post by "hoffy" of Jun 9th 2017, 8:44 pm**

Ach ja, nicht das du die Steckachse nicht richtig in das Schiebestück geschoben hast, dann arretiert die nicht richtig und das eiert so vor sich her. Merkt man wenn spätestens der Wagen auf der Hebebühne drauf ist, kommt die Steckachse raus weil ja die Hinterachse entlastet ist und verkanntet sich mit dem Schiebegelenk und beim ablassen wird die Hinterachse nicht mehr gerade.