

Radlager hinten rechts bei Heckflosse W 111 gewechselt aber Rad lässt sich immer noch seitlich bewegen

Post by "Alex68" of Jun 11th 2017, 10:41 am

Hallo Hoffy, hatte bei der Montage der Steckachse den Wagenheber unter der Achse, also Steckachse im Belasteten Zustand eingeschoben. Auto fährt sich auch gut, einzigstes, wenn man auf die Autobahn damit geht, ab ca. 120 gibt es ein leichtes vibrieren als ob die Kardanwelle nicht richtig gewuchtet wäre, aber zwischenlager Kardanwelle ist neu. Räder sind auch alle gewuchtet. Kann man mit der Kamera (6mm) in die Achse reinschauen? Danke noch für deine Antwort. Alexander