

# **190E 2.0 springt warm nicht an**

**Post by "fritten-pete" of Jun 28th 2017, 1:49 pm**

Servus,

wurde eine Bosch oder Beru Kappe verbaut?

Wenn Beru, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Problem da liegt...

Ansonsten wie gesagt wurde Kraftstoffdruck messen und Kraftstoffhaldedruck.

Gruß Peter