

190E 2.0 springt warm nicht an

Post by "munga44" of Jun 28th 2017, 3:35 pm

Hallo allerseits

Die Verteilerkappe und Finger sind Boschteile, nehme ich immer, Kabel sind von Beru.

Über das Druckmessen habe ich schon einiges gelesen, aber ich denke das bekomme ich selbst nicht hin?

Bei unserem letzten 190er gab es den gleichen Fehler, da waren wir bei Bosch und das ganze war ein Teileweitwurf !

Die haben alles mögliche ausgetauscht, hat richtig Geld gekostet und der Fehler war immer noch da.

Und nur zum Druckmessen, das werden die nicht machen denke ich.

Ich hätte kein Problem die Pumpeneinheit hinten, oder die Einspritzventile zu tauschen, wäre aber schön wenn ich wüßte wo ich am besten anfangen.

Und da benötige ich dann wohl die Druckmessung?

Grüße
Michael