

# **W123 230E leichtes Ruckeln/Aussetzer beim Beschleunigen**

**Post by "Knut Nolte" of Aug 25th 2017, 7:20 pm**

Hallo Volker,

den Warmlaufregler habe ich heute erneuert, hätte wohl lieber vorher den Steuerdruck ermittelt - das Ganze nämlich ohne Veränderung.

Wo messe ich denn den Systemdruck? Direkt am Eingangsanschluss des Mengenteilers? Wieviel wäre denn dort idealerweise zu messen?

Danke!

Knut