

W123 230E leichtes Ruckeln/Aussetzer beim Beschleunigen

Post by "OlafLarsen" of Sep 7th 2017, 6:03 am

Hallo Knut. Bitte entschuldigen meine schlechte Sprache!

Wegen die Komplexität von dem K-Jetronic, sucht man dort oft ein Fehler, statt in die einfachsten Plätze. Vielleicht eine dumme Frage: Haben deine NGK Zündkerzen ein 'R' in ihrer Bezeichnung? 'R' für Resistor bedeutet Widerstand, und in vielen neuen Kerzenkatalogen findet man inkorrekte Kerzenbezeichnungen. M102-Motoren haben Zündkabeln mit Widerstand eingebaut, und mit R-Kerzen dazu, läuft der Motor oft schlecht.