

450 SE Bj. 78 macht Probleme

Post by "winfried" of Sep 10th 2017, 8:52 am

vor einigen Jahren gleiche Erfahrung beim 280SE, ... zuerst gelegentliches ruckeln bei Betriebstemperatur, im Kaltzustand keine Probleme, ... dann ohne Ansage Totalausfall bei Betriebstemperatur, wobei die Zündspule extrem heiss war.

Aber Vorsicht, vermutlich muss auch bei Deinem Fahrzeug auf die richtige Kombination Zündspule/Vorwiderstand geachtet werden.

Dazu weiss Volker sicher genaueres 😊