

190E 2.0 springt warm nicht an

Post by "dominic" of Sep 30th 2017, 7:45 pm

[Quote from dominic](#)

Ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Bei mir hat es geholfen die Kontakte am Stecker zum Schalter für die Schubabschaltung (Teilenummer 002 545 6814) zu reinigen, die Kontakte waren sehr verschmiert. Danach sprang er wieder perfekt an. War erstaunlich welche große Wirkung allein das Reinigen der Kontakte hatte.

Korrektur: Bei mir war es letztlich doch das ÜSR.