

Scheiben einstellen W111 C

Post by "Alexi" of Nov 2nd 2017, 1:46 pm

Hallo zusammen,

ich möchte das Thema gerne nochmal ansprechen. Bisher wurde größtenteils über die Einstellung der Fondfenster diskutiert. Ich habe aber bereits bei den vorderen, vermeintlich leichteren Scheiben, ein Problem. Auf Schlossseite waren beim Kauf keine Führungsschienen vorhanden. Nachdem ich diese nun eingesetzt habe passen Dreiecksfenster und die "normale" Fensterscheibe nicht mehr gemeinsam in die Türe. Hinten liegt die Fensterscheibe voll an der Führungsbacke an (Bild 2) und vorne passt das Dreiecksfenster nicht mehr in den Schacht (Bild 3). Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?