

Frage an alle M127V-Motorisierten - Gasgestänge, Regulierwelle

Post by "HaWa" of Nov 21st 2017, 11:45 am

Hallo Ihrs,

das kann eigentlich nur an der Grundposition der Verbindungswelle liegen.

Bei der Frühen Version ist es noch etwas schwieriger die zu justieren da die Kontrollbohrung nicht so zugänglich ist.

Gruß HaWA